

# RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE



## Krzysztof Tandos

32-200 Miechów, ul. Warszawska 49C  
tel. 602 756 806, tel./fax. 041 38 303 94  
NIP: 659 103 11 06 REGON: 120539810



Rzeczoznawca: **mgr inż. TANDOS KRZYSZTOF**  
Zleceniodawca: **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Słomniki**  
Adres: **32-090 Słomniki Ul. Kościuszki 64**  
Zamówienie, pismo znak: **b.n.** z dnia: **29-03-2024r.**

OCENA TECHNICZNA

Nr 4 /2024/4r.

DATA BADANIA

29-03-2024r.

**Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu na dzień oględzin .**

### Dane o pojeździe

Marka	<b>Mercedes - Benz</b>	Nr rejestracyjny	<b>KRA 41852</b>
Typ	<b>308</b>	Nr nadwozia	<b>WDB9033231P794416</b>
Rok produkcji	<b>1998 r.</b>	Nr silnika	=====
Stan licznika	<b>Brak odczytu km.</b>	Ogumienie marka wymiar	<b>Kleber 225/75 R 15 C</b>
Pojemność silnika	<b>2 299 cm<sup>3</sup></b>	Stan ogumienia tyl	<b>Zużyte w 70%</b>
Moc silnika	<b>58 kW</b>	Stan ogumienia przód	<b>Zużyte w 70 %</b>
Właściciel pojazdu	<b>J/W</b>		

**UWAGI: Dowód rej. DR/BAM 0489393 ; karta pojazdu AAB 3216292**

**I-sza rej. 28-04-1998r.**

**Następne badanie techniczne – 2024r.**

Określenia wartości pojazdu dokonano na podstawie oględzin dokonanych w dniu **29-03-2024r.**, przy udziale właściciela pojazdu . Do badania przedstawiono samochód marki Mercedes 308 CDI ciężarowy mogący przewozić siedem osób w tym kierowcę z zabudową skrzyniową typu dublo produkowany w Niemczech polakerowanym na kolor biały - akryl.

Zabudowa podwozia to typowa skrzynia wykonana z burt aluminiowych i podłogą wyłożoną blachą na konstrukcji zamontowaną na głównej ramie pojazdu .

Nadwozie nosi ślady uszkodzeń mechanicznych , uszkodzeń powłoki lakierniczej – wymaga odnowienia na nową i zabezpieczenia przed korozją .

## W trakcie badania stwierdzono :

- **Silnik**- podczas uruchomienia silnika – brak możliwości uruchomienia ze względu uszkodzenia eksploatacyjnego -zużycia .  
Stwierdzono duże wycieki oleju z przedniej i tylnej pokrywy silnika oraz stwierdzono nieszczelności pod głowicą silnika oraz na połączeniu zespołu napędowego / silnik-skrzynia biegów /.  
Ujawniono również uszkodzenia mechaniczne miski olejowej z dużym wyciekami oleju .
- **układ kierowniczy**- uszkodzony – niesprawny – wymaga usunięcia luzów w warunkach warsztatowych – wypracowany eksploatacyjnie ! .
- **układ hamulcowy** – nie działa poprawnie zabezpieczony na zaciskach i sworzniach prowadzących tak hamulec zasadniczy jak i pomocniczy - brak wycieków płynu
- **zawieszenie przednie i tylne** –wymaga usunięcia luzów eksploatacyjnych zużyć poprzez wymianę nowych części na wolne od wad .
- **wal pędny** – stwierdzono , że jest wypracowany zużyty
- **rama nośna** – bardzo duża korozja z widocznymi śladami pęknięć – wymaga kapitalnego remontu i zabezpieczenia środkami antykorozyjnymi w warunkach warsztatowych !
- **skrzynia biegów** - niesprawny mechanizm zewnętrzny zmiany biegów –duże sączenie oleju w przednie i tylnej części
- **kabina kierowcy** - utrzymana w niezłym stanie technicznym jak na rok produkcji pojazdu 1998r – stwierdzono liczne naprawy blacharsko – lakiernicze uprzednio naprawianych – wymaga kapitalnego remontu z odnowieniem powłoki lakierniczej – bardzo zniszczona tapicerka wnętrza pojazdu- wymaga wymiany !!! .
- **powłoka lakiernicza – zniszczona eksploatacyjnie i mechanicznie** .

## OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Biorąc pod uwagę stan techniczny zły , uszkodzony silnik kwalifikujący się do kapitalnego remontu , rocznik , przebieg pojazdu ,warunki w jakich pracował - wiejskich naprawa tego pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna w stosunku do wartości dla tego modelu wartość pojazdu ustalono na podstawie przeprowadzonego badania oraz danych zawartych w wydawnictwie „Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe” oraz "Pojazdy Samochodowe – na kwotę

7 500 zł.

słownie: siedem tysięcy pięćset złotych.

Sporządzono w 2 egz.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady, uszkodzenia części oraz za wady montażu pojazdu.

pieczęć

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE  
mgr inż. Krzysztof Tandos  
32-200 Miechów, ul. Warszawska 49C  
Rzeczoznawca  
Tel. 041/38 303 94, kom. 602 756 806  
NIP 659-103-11-06 R.120539810