

# RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE



## Krzysztof Tandos



32-200 Miechów, ul. Warszawska 49C  
tel. 602 756 806, tel./fax. 041 38 303 94  
NIP: 659 103 11 06 REGON: 120539810

Rzecznawca: **mgr inż. Krzysztof Tandos**  
Zleceniodawca: **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
Adres : **32-090 Słomniki Ul. Żeromskiego 2**  
Zlecenie, pismo znak: **b z** z dnia: **29-03-2024r.**

OCENA TECHNICZNA  
**Nr 2 / 2024/4 r.**  
DATA BADANIA  
**29-03-2024r.**

Zadanie opinii: **Określenie wartości pojazdu w dniu oględzin .**  
**Dane o pojeździe**

Marka	<b>Star</b>	Nr rejestracyjny	<b>KRA 41555</b>
Typ	<b>1142</b>	Nr nadwozia	<b>SUS1142ASS0010444</b>
Rok produkcji	<b>1995 r.</b>	Nr silnika	<b>=====</b>
Stan licznika	<b>103 685 km</b>	Ogumienie marka wymiar	<b>Beishina-Kama 9,00 R 20</b>
Pojemność silnika	<b>6 842 cm<sup>3</sup></b>	Stan ogumienia	<b>Zużyte 50 % ; 50 %</b>
Moc silnika	<b>88 kW</b>		
Właściciel pojazdu	<b>J / W</b>		

**UWAGI:** Pojazd o zabudowie podwoziowej na którym zamontowano na stałe kontener- śmieciarkę sterowaną hydraulicznie służącą do transportu śmieci stałych .

Podczas oględzin stwierdzono , że pojazd jest po remoncie w zakresie blacharsko- lakierniczym oraz po naprawie głównych podzespołów i wymianie zużytych części . nr dowodu rej. DR/BAF 4228723

**SILNIK: Stwierdzono:** Silnik rzędowy sześciocyldrowy usytuowany wzdłuż osi pojazdu, zabudowano prawidłowo. Rozruch silnika - nie uruchomiono ze względu na brak akumulatorów.  
Podczas oględzin stwierdzono silne wycieki oleju na połączeniach przedniej i tylnej pokrywy jak również w okolicy głowicy silnika .

**PODWOZIE: Stwierdzono:** Rama podwozia silnie skorodowana z licznym ubytkami warstwowymi rami- brak śladów odnowienia i zabezpieczenia środkami antykorozyjnymi . Wsporniki boczne rami z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi , pęknięcia na spawach do głównej rami .  
W wyniku tak silnej korozji rami pojazdu i całego podwozia jest niezbędna szybka naprawa warsztatowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym .

Układ kierowniczy niesprawny technicznie -wymaga naprawy warsztatowej ze względu na duże luzy drążków kierowniczych ;duże luzy przekładni kierowniczej i inne. Wszystkie układy i zespoły podwozia nadają się do przeglądu warsztatowego w celu usunięcia niedomagań .

**NADWOZIE: Stwierdzono:**

Nadwozie typu specjalistycznego o zabudowie -śmieciarka służąca do transportu materiałów stałych / śmieci- odpadów / po naprawie blacharsko -lakierniczej z licznymi ubytkami obłachowania spowodowanej silną korozją na całej powierzchni .

Pojemnik -kontener pojazdu silnie zgnity , skorodowany z licznymi pęknięciami ścian nośnych tak bocznych jak i od spodu- podłogi. Kontener nosi liczne naprawy blacharskie - spawy oraz nosi ślady nowych pęknięć poszyć .

Urządzenie służące do zgniotu z licznymi śladami napraw- w dniu oględzin stwierdzono jego niesprawność .

Poszycia tapicerskie zniszczone i zabrudzone. Siedzenia kabiny rozerwane zniszczone. Wyposażenie pozostałe kabiny częściowo zniszczone.

---

**OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU: Stwierdzono:**

kompletny.-----

---

**OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:**

**Podczas oględzin nie stwierdzono ingerencji osób trzecich w pole numeryczne podwozia oraz nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych .**

Przedstawiony do badania samochód jest niesprawny technicznie. Naprawa niektórych podzespołów pojazdu wymaga diagnozy warsztatowej i naprawy w celu przywrócenia do dalszego użytku. Biorąc pod uwagę ewentualny nakład pracy ,zakup części ,lakierowanie pojazdu ,koszty w przystosowaniu pojazdu do dalszej eksploatacji jako specjalistyczny, naprawę podzespołów pojazdu , wymianę wadliwych części na nowe jego wartość określa się na kwotę :

**Naprawa tego pojazdu w celu przywrócenia go do dalszej eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadniona i nieopłacalna biorąc pod uwagę zniszczenia eksploatacyjne , specjalistyczna zabudowa jak również rok produkcji !!! .**

**4 000 zł. słownie: cztery tysiące złotych brutto.-----**

Sporządzono w 2 egz.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

---

**Wydając niniejszą Ocenę Techniczną rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady, uszkodzenia części oraz za wady montażu pojazdu.**

pieczęć

Rzeczoznawca

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE  
mgr inż. Krzysztof Tandos  
32-200 Miechów, ul. Warszawska 49C  
Tel. 041/ 38 303 94, kom. 602 756 806  
NIP 659-103-11-06 R.120539810