

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE



Krzysztof Tandos



32-200 Miechów, ul. Warszawska 49C
tel. 602 756 806, tel./fax. 041 38 303 94
NIP: 659 103 11 06 REGON: 120539810

Rzecznawca: **mgr inż. Tandos Krzysztof**

Zlecniodawca: **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Słomniki**

Adres : **32-090 Słomniki Ul. Kościuszki 64**

OCENA TECHNICZNA

Nr 2 / 2024/07r.

DATA BADANIA

28-06-2024r.

Zlecenie, pismo znak: **b.n.**

z dnia: **27-06-2024r.**

Zadanie opinii: **Określenie stanu technicznego i wartości pojazdu w dniu oględzin.**

Dane o pojeździe

Marka	MERCEDES - Benz	Nr rejestracyjny	KRA 41852
Typ	308	Nr nadwozia	WDB9033231P794416
Rok produkcji	1998r.	Nr silnika	=====
Stan licznika	498 977 km	Ogumienie marka wymiar	Kleber 225/75 / R 15 R C stare! /
Pojemność silnika	2 299 cm	Stan ogumienia	winter zima 70% -
Moc silnika	58 kW	Rodzaj pojazdu	skrzyniowy
Właściciel pojazdu	J/W		
Użytkownik pojazdu	ZGKiM w Słomnikach		

UWAGI:

Dowód rejestracyjny DR/BAM 0489393 ; karta pojazdu AAA 3216292 - pojazd polakierowany na biały kolor -akryl !

Określenia wartości pojazdu z natury dokonano w miejscu jego garażowania na terenie zakładu wodociągów !!! .

Stwierdzono :

Do badania przedstawiono samochód marki „ Mercedes- Benz „ 308 CDI w dniu 28-06-2024r z nadwoziem trzydrzwiowym koloru białego . Pojazd posiada trzy drzwi –drzwi z lewej strony dla kierowcy , drzwi boczne prawe przez które wsiadają pasażerowie oraz drzwi dla pasażera - pojazdu z przestrzenią bagażową . Ściany boczne pojazdu przeszklone / panoramiczne szyby – przyciemniane / na całej długości pojazdu . Wnętrze pojazdu wyłożone wykładziną specyficzną dla tego typu pojazdu , podłoga pokryta wykładziną gumową zapobiegającą poślizgowi .

Zabudowa podwozia to typowa skrzynia wykonana z burt aluminiowych i podłogą wyłożoną blachą na konstrukcji zamontowanej na głównej ramie pojazdu .

Nadwozie nosi ślady uszkodzeń mechanicznych ,uszkodzeń powłoki lakierniczej – wymaga odnowienia na nową i zabezpieczenia przed korozją .

W trakcie badania dodatkowego w warunkach warsztatowych stwierdzono :

Silnik – podczas uruchomienia silnika -brak możliwości uruchomienia ze względów eksploatacyjnych -zużycie / uszkodzona głowica , uszkodzona dolna część układu korbowo-flokowej /.

Stwierdzono duże wycieki oleju z przedniej i tylnej części silnika oraz stwierdzono nieszczelności pod głowicą jak również na połączeniu zespołu napędowego /silnik-skrzynia biegów.

Ujawniono również uszkodzenia mechaniczne misy olejowej z dużym wyciekami oleju .

*- układ kierowniczy – uszkodzony niesprawny wymaga usunięcia luzów w warunkach warsztatowych-zużyty eksploatacyjnie .

- układ hamulcowy - nie działa poprawnie ,zapieczonyna zaciskach i sworzniach prowadzących tak hamulec zasadniczy jak i pomocniczy -brak wycieków płynu .
- * zawieszenie przednie i tylne -wymaga usunięcia luzów eksploatacyjnych , zużyć poprzez wymianę na nowe części od wad .
- * wał pędny – stwierdzono , że jest zużyty -wypracowany.
- * rama nośna pojazdu – bardzo duża korozja z widocznymi śladami pęknięć -wymaga kapitalnego remontu i zabezpieczenia środkami antykorozyjnymi w warunkach warsztatowych .
- * skrzynia biegów – niesprawny mechanizm zewnętrzny zmiany biegów- duże sączenia oleju w przednie i tylnej części.
- * kabina kierowcy – utrzymana w niezłym stanie technicznym jak na rok produkcji pojazdu 1998 -stwierdzono liczne naprawy blacharsko-lakiernicze uprzednio naprawianych ,wymaga kapitalnego remontu z odnowieniem powłoki lakierniczej- bardzo zniszczona tapicerka wnętrza pojazdu -wymaga wymiany na nową .
- * powłoka lakiernicza wymaga całkowitego odnowienia !!! .

WPPOSZAŻENIE

pojazdu

Kompletne.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Biorąc pod uwagę stan techniczny pojazdu , zakres ewentualnej naprawy warsztatowej -nieekonomiczna ze względu na duży nakład pracy w celu doprowadzenia samochodu do stanu pierwotnego jego wartość ustala się na kwotę : 1 800 złotych brutto .

Słownie : jeden tysiąc złotych brutto !!!

Sporządzono w 2 egz.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady, uszkodzenia części oraz za wady montażu pojazdu.

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE
mgr inż. Krzysztof Tandoś
32-200 Miechów, ul. Warszawska 49C
Tel. 041/ 38 303 94, kom. 601 756 806
NIP 659-103-11-06 R.120539810